

BOCCI AND PARTNERS srl

comune: **PROVINCIA UMBRO-PICENA DEL 3° ORDINE REGOLARE DI SAN FRANCESCO**
(Pr. ANTONIO TRIPALDI delegato)





localizzazione: **COMUNE DI SAN GINESIO**
Provincia di Macerata
Via Capocastello n°26
F.45, F.16 11-12


















oggetto: *Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili a uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*
Ordinanza n.19 del 07/04/2017 e ss.mm.ii.
DOMANDA DI CONTRIBUTO Ord. 100/2020 e ss.mm.ii.

Progettazione e Direzione Lavori: Arch. Giuseppe Bocci

Allegato n. **10b.1**

San Ginesio, Febbraio 2022 Rev.00



-  Rifacimento solaio di copertura in legno
-  Cordolatura mediante "lama piatta" sommitale
-  Cordolatura mediante "traliccio" sommitale
-  Cordolatura mediante profilo metallico ad L
-  Cordolatura armata in c.a.
-  Consolidamento solaio interpiano in laterocemento
-  Riparazione danni: intervento di consolidamento solaio in putrelle e tavelloni
-  Rifacimento solaio interpiano in legno
-  Rifacimento e/o consolidamento volta strutturale
-  Miglioramento sismico: intervento di chiusura di nicchie e/o bucatore
-  Ricostruzione muratura
-  Ripresa muraria a cuci-scuci
-  Consolidamento pareti con materiale composito F.R.P.
-  Consolidamento pareti con ristilatura armata (1 lato)
-  Consolidamento pareti con ristilatura armata (2 lati)
-  Rifacimento cerchiature e/o architravi
-  Tiranti metallici

